





126) 16-L-01-B2

(1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.597215, 126.937248
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 산11-1	종점	37.597011, 126.937446
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	28 m
시설물 현황	옹벽		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 등급
30	26	복합형	상승형	없음	-	-	51	무	보통	무	무	16	0	48/C
7	4	4	3	1	0	0	3	1	3	1	5			

위성사진		상세위치도면			
					
전경1		전경2			
					
조사 의견	아파트 배후의 사면으로 표토 유실이 보이나 위험성 높지 않음				
대책 방안	면정리 및 사면 보호 시설 설치				