

### 339) 02-82-L-B1

#### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'31.252~126°57'36.645
주소	서울시 종로구 구기동 74-6	종점	37°36'31.021~126°57'34.783
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	50m
시설물 현황	현대 구기빌라 아파트, 경사 25°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 4m, L= 50m)		

#### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	10	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	0	50/C
5	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	보호시설 상태 양호하나 상부 돌출암반 관찰됨 유지관리가 양호한 비탈면이나 주택하부 유실의 우려가 있어 주의 깊은 관찰이 필요함
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰