

110) 01-12-L-B9

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°34'33.813~126°57'46.703
주소	서울시 종로구 행촌동 210-581	종점	37°34'32.090~126°57'47.786
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	60 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 65°의 인공비탈면, 하부 석축(H= 3m, L= 30m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공사 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적영 향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
65	8	직선형	직선형	중간	중	적음	보통	불량	무	혼합	28	0	59/C
5	1	2	0	5	3	3	3	3	1	5			



조사 의견	보호시설의 상태가 불량하고 배수시설이 없음. 비탈면의 상태가 불량하므로 보호시설의 설치가 요구됨.
대책 방안	보호시설 설치