

68) 12-L-01-B23

(1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.582227, 126.933203
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 산19-19	종점	37.581504, 126.931862
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	140 m
시설물 현황	옹벽		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
21	6	요형	상승형	없음	0	0	51	무	적음	무	무	28	-10	44/C
5	2	3	3	1	-	-	3	1	2	1	5			

위성사진		상세위치도면	
			
전경1		전경2	
			
조사 의견	주거지 배후의 사면으로 일부 전도 수목이 보이며 표층 유실이 됨		
대책 방안	면정리 및 수목제거		