

50) 37-09-L-B12

(1) 조사개요

산지명	낙산공원	시점	37.582471,127.005611
주소	종로구 동숭동 산2-10	종점	37.582871,127.005729
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	45m
시설물 현황	보호시설 없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
40	25	직선형	상승형	무	-	-	20	전답	적음	무	무	30	-8	52 /C
10	3	2	3	1	0	0	1	2	2	1	5			



조사 의견	주택가 배후지의 사면으로 상부는 낙산 공원이며 일부 암반 사면으로 이루어짐 전도 수목이 많으며 공원 경계책은 매우 노후 되어 많은 부분이 넘어진 상태며 배수시설 불충분함
대책 방안	전도 및 적치목 제거 및 배수시설 설치