

### 311) 02-75-L-B1

#### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'52.153~126°57'33.009
주소	서울시 종로구 구기동 178	종점	37°36'49.305~126°57'33.294
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	120m
시설물 현황	주택 인접한 경사 20°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

#### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	15	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	무	30	-10	42/C
3	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	5			



조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음 돌출암반이 관찰되나 위험성은 낮은편임
대책 방안	배수시설 정비