


56) 12-L-01-B11

(1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.587923, 126.931036
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 산11-18	종점	37.588102, 126.930124
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	82 m
시설물 현황	담장		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 (등급)
30	6	직선형	상승형	없음	0	0	51	무	보통	무	매우 불량	30	-5	52/C
7	2	2	3	1	-	-	3	1	3	1	4			

위성사진		상세위치도면	
			
전경1		전경2	
			
조사 의견	표층 유실이 심하며 전도 가능 수목 다수 존재		
대책 방안	면정리, 수목정리 및 사면 보호 보강 시설		