

## 350) 02-83-L-B1

### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'35.279~126°57'44.326
주소	서울시 종로구 구기동 산3-20	종점	37°36'36.963~126°57'44.979
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	55m
시설물 현황	주택 인접한 80°의 인공비탈면, 보호시설 없음, 하부 주차장과 공터 존재		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흩갈도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 / 등급
80	6	직선형	직선형	양호	중	습함	불량	시공 없음	무	암반	30	0	59/C
6	1	2	0	5	3	2	4	5	1	0			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	보호시설이 없고 암반의 풍화가 심하여 지속적인 유실이 예상됨 주택과 이격은 있으나 지속적인 유실로 인한 상부 수목전도등 추가 피해가 발생할 수 있어 보호시설 설치가 필요함
대책 방안	암반구간 보호시설 설치