



157) 01-16-L-B3

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°34'59.034~126°57'08.650
주소	서울시 서대문구 홍제동 38-69	종점	37°35'00.702~126°57'07.667
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	60 m
시설물 현황	은평 수도사업소, 경사 20°의 자연비탈면, 보호시설 없음, 상부 공원 존재		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	20	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	무	30	-10	43/C
3	3	2	3	1	0	0	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	비탈면 상태 양호
	

조사 의견	식생 및 상부 공원 상태 양호함. 유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리