





271) 02-63-L-B6

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'31.728~126°57'14.127
주소	서울시 종로구 구기동 249	종점	37°36'32.945~126°57'12.184
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	65m
시설물 현황	주택 인접한 경사 15°의 자연비탈면, 하부 경작지 존재		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
15	15	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	무	25	-10	37/B
3	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 양호하며 하부 경작지가 존재함 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음
대책 방안	붕괴위험성 낮음