

## 150) 01-14-L-B13

### (1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°34'51.957~126°57'17.281
주소	서울시 서대문구 홍제동 40-25	종점	37°34'52.323~126°57'14.745
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	65 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 15°의 자연비탈면, 보호시설 없음.		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
15	3	직선형	하강형	무	0	0	50	무	적음	무	무	30	-10	39/B
3	1	2	1	1	0	0	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	경사완만
	

조사 의견	산지경계부가 정상과 거의 일치하여 경사 및 높이가 미약함. 비탈면의 위험요소가 적어 피해위험성 낮음.
대책 방안	붕괴위험성 낮음.