

31) 65-03-L-01-B4

(1) 조사개요

산지명	공동공원	시점	37.572871, 126.926244
주소	서울 서대문구 연희동 188-48	종점	37.572455, 126.926201
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	30m
시설물 현황	석축옹벽 5m		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	20	요형	직선형	불리	중	습함	보통	양호	없음	혼합	25	-15	42/C
3	2	4	0	7	3	2	3	2	1	5			



조사 의견	석축 옹벽으로 이루어진 사면으로 붕괴 위험성은 낮으나 석축이 노후 되어 지속적인 점검 필요
대책 방안	지속적인 주의 점검