

185) 02-33-L-B1

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'48.490~126°56'28.650
주소	서울시 서대문구 홍은동 150-9	종점	37°35'49.632~126°56'28.249
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	40m
시설물 현황	신계아파트, 경사 20°의 자연비탈면, 보호시설 없음, 하부 암반 노출		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	15	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	무	30	-10	42/C
3	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 비탈면의 상태 양호함 하부 노출암반이 풍화되어 지속적인 유실이 예상되나 위험성은 낮음
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰