

## 227) 02-45-L-B6

### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'17.338~126°57'00.210
주소	서울시 서대문구 홍은동 8-661	종점	37°36'18.135~126°57'01.714
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	45m
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	20	직선형	하강형	무	0	0	50	무	보통	무	무	30	-10	44/C
5	3	2	1	1	0	0	2	1	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음 주택과의 이격이 가까워 주의깊은 관찰이 필요함
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰