

521) 02-118-D-B5

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'26.565~126°58'14.787
주소	서울시 종로구 청운동 산1-1	종점	37°35'28.131~126°58'12.651
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	145m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 보호시설 없음, 펜스		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	15	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	무	30	-10	46/C
7	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음 보호시설이 없으므로 지속적인 관찰이 필요함
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰