

## 307) 02-74-D-B2

### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'51.521~126°57'24.351
주소	서울시 종로구 구기동 185-3	종점	37°36'52.516~126°57'22.858
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	50m
시설물 현황	주택 인접한 경사 65°의 인공비탈면, 식생공, 측구		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
65	8	직선형	직선형	견고	중	습함	양호	양호	무	혼합	25	-15	36/B
5	1	2	0	3	3	2	2	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함 비탈면의 위험요소가 적어 피해위험성 낮음
대책 방안	현 상태 유지관리