





160) 01-17-D-B1

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°35'04.486~126°57'05.303
주소	서울시 서대문구 홍제동 460-6	종점	37°35'08.616~126°57'06.698
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	160 m
시설물 현황	인왕산 현대아파트, 경사 65°의 인공비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 7m, L= 170m), 낙석방지울타리		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공사 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적영 향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
65	5	직선형	직선형	유리	중	습함	양호	양호	무	암반	30	-10	40/B
5	0	2	0	3	3	2	2	2	1	0			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	비탈면 상태 양호
	

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함. 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리