

86) 01-10-L-B1

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°34'53.785~126°57'51.031
주소	서울시 종로구 누상동 산1-38	종점	37°34'50.979~126°57'51.140
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	90 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 소규모 옹벽 및 담장		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	15	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	-10	40/B
5	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	하부옹벽
	

조사 의견	식생 양호하며 보호시설은 소규모 옹벽과 주택의 담장이 역할을 하고 있음. 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음.
대책 방안	붕괴위험성 낮음.