

462) 02-108-L-B2

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'51.522~126°57'58.806
주소	서울시 종로구 부암동 123-11	종점	37°35'52.545~126°57'56.017
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	75m
시설물 현황	주택 인접한 경사 80°의 인공비탈면, 식생공		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
80	9	직선형	직선형	매우 유리	하	습함	보통	양호	무	암반	30	-10	39/B
6	1	2	0	1	1	2	3	2	1	0			



조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음
대책 방안	붕괴위험성 낮음