





## 9) 15-05-L-B1

### (1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.578202, 126.950388
주소	서울 서대문구 통일로 319	종점	37.579138, 126.952817
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	223m
시설물 현황	아파트 옹벽		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
35	35	복합형	상승형	있음	30	2	100	무	많음	무	양호	30	-15	60/C
10	4	5	4	5	2	4	5	0	4	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	아파트 옹벽 및 낙석 방책으로 유지관리 양호
대책 방안	현 상태 유지관리.