

7) 01-01-L-B9

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°59'59.99~126°96'22.99
주소	서울시 종로구 부암동 391	종점	37°59'58.80~126°96'04.84
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	160 m
시설물 현황	등산로 내 횡단배수로가 없어 하단 침식 진행 중.		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
18	9	복합형	평행형	무	46	2	48	기타	보통	무	없음	30	-10	52/C
3	2	4	2	1	3	4	2	2	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	하부옹벽
	

조사 의견	계류침식이 진행 중인 구간은 기슭막이 등 시공하여 안정을 유도해야 하며 사면 및 계류 내 전도목과 벌채목은 유목피해의 우려가 있으므로 제거 작업이 필요함.
대책 방안	사면침식이 진행 중인 구간은 누구막이, 흙막이 등을 시공하여 안정을 유도해야 함.