





## 88) 12-L-02-B13

### (1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.594469, 126.935552
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 186-1	종점	37.594308, 126.934952
비탈면 종류	비탈면	구역 연장	55 m
시설물 현황			

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 / 등급
50	10	직선형	오목형	불리	중	하	보통	표면시공없음	없음	암반 비탈면	30	-15	42/C
3	1	2	1	7	3	1	3	5	1	0			

위성사진		상세위치도면			
					
전경1		전경2			
					
조사 의견	미성맨션 배후의 대규모 암반 절개 사면으로 전단면에 걸쳐 낙석방지망이 설치되어 있고 하부에 낙석방지책 완비됨				
대책 방안	지속적인 유지 관리				