





361) 02-83-L-B13

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'27.984~126°57'37.077
주소	서울시 종로구 구기동 66	종점	37°36'26.533~126°57'36.954
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	55m
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 5m, L= 55m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	25	직선형	평행형	무	0	0	50	주택	적음	무	양호	30	-10	43/C
5	3	2	2	1	0	0	2	4	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	배수시설이 설치되지 않았으며 전도 위험성이 높은 수목이 관찰됨 보호시설의 상태는 양호하나 수목 및 배수시설 정비가 필요함
대책 방안	수목 정비 및 배수로 정비