

463) 02-108-L-B3

(1) 조사개요

| | | | |
|--------|---|-------|----------------------------|
| 산지명 | 북한산 | 시점 | 37°35'51.132~126°57'55.027 |
| 주소 | 서울시 종로구 부암동 129-1 | 종점 | 37°35'52.545~126°57'56.017 |
| 비탈면 종류 | 자연비탈면 | 구역 연장 | 50m |
| 시설물 현황 | 주택 인접한 경사 20°의 자연비탈면, 보호시설 없음, 상부 펜스 존재 | | |

(2) 조사결과

| 비탈면 경사각 (°) | 비탈면 높이 (m) | 종단 형상 | 횡단 형상 | 계곡 유무 | 계곡 연장 (m) | 계곡 폭 (m) | 토층 심도 (cm) | 상부 외력 | 지하수 | 붕괴 이력 | 보호 시설 | 사회적 영향도 | 보정 점수 | 점수 합계 /등급 |
|-------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|------------------|----------|-----|----------|----------|------------|----------|-----------------|
| 20 | 25 | 직선형 | 하강형 | 무 | 0 | 0 | 50 | 무 | 적음 | 무 | 무 | 30 | -10 | 41/C |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | |



| | |
|----------|--|
| 조사 의견 | 식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음 주택배후 암반이 노출되어 있으며 보호시설이 없어 지속적인 관찰이 필요함 |
| 대책 방안 | 유실 우려 구간의 지속적인 관찰 |