





### 300) 02-72-L-B1

#### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'58.117~126°57'19.865
주소	서울시 종로구 구기동 210	종점	37°36'59.254~126°57'18.389
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	50m
시설물 현황	삼익빌라, 경사 15°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

#### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
15	10	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	무	30	-10	42/C
3	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 비탈면의 상태 양호하며 담장이 보호시설의 역할을 하고 있음 비탈면의 위험요소가 적어 피해위험성 낮음
대책 방안	붕괴위험성 낮음