


5) 03-01-L-B5

(1) 조사개요

산지명	남산	시점	37.559866, 126.990652
주소	중구 예상동 2-1	종점	37.559817, 126.990567
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	76m
시설물 현황	옹벽		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/홀강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 / 등급
20	5	철형	블록형	매우 유리	하	습함	양호	양호	없음	혼합 비탈면	16	-15	20/A
1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	5			



조사 의견	도로에 연접한 옹벽을 수반한 인공사면으로 위험성 낮음
대책 방안	없음