

## 378) 02-95-D-B7

### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'46.082~126°58'54.650
주소	서울시 종로구 평창동 산6-249	종점	37°36'47.214~126°58'52.805
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	60m
시설물 현황	도로 인접한 경사 60°의 인공비탈면, 하부 석축(H= 1m, L= 60m)		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
60	6	직선형	직선형	양호	중	습함	보통	불량	무	암반	16	-10	30/B
4	1	2	0	5	3	2	3	3	1	0			



조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 돌출암반이 관찰되나 위험성은 낮은편임
대책 방안	현 상태 유지관리