





9) 01-01-L-B11

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°35'46.135~126°57'40.922
주소	서울시 종로구 부암동 192	종점	37°35'46.094~126°57'41.528
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	15 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 보호시설 없음.		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	20	요형	상승형	무	0	0	70	무	보통	무	무	11	-10	31/B
7	3	3	3	1	0	0	3	1	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	비탈면 관리 상태 양호
	

조사 의견	식생 및 비탈면의 상태 양호함. 유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음.
대책 방안	붕괴위험성 낮음.