

128) 16-L-01-B5

(1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.596106, 126.936942
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 산11-1	종점	37.596573, 126.937580
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	76 m
시설물 현황	옹벽		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
21	6	요형	상승형	없음	0	0	51	무	적음	무	무	28	-10	44/C
5	2	3	3	1	-	-	3	1	2	1	5			



조사 의견	일부 구간 표토 유실 및 전도 수목 보임
대책 방안	면정리 및 수목제거