

7) 65-01-L-01-B7

(1) 조사개요

산지명	공동공원	시점	37.567724, 126.926367
주소	서울 서대문구 연희동 산 100-1	종점	37.567980, 126.926091
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	30m
시설물 현황	낙석방지책		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흩갈도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	10	직선형	블록형	불리	중	완전 건조	보통	불량	없음	혼합 비탈면	28	-5	56/C
3	1	2	2	7	3	1	3	5	1	5			



조사 의견	공원 입구부 혼합비탈면으로 낙석 방지책으로 보호되고 있으나 풍화가 심해 보강이 필요함
대책 방안	숏크리트 보강