

28) 15-10-L-B4

(1) 조사개요

| | | | |
|--------|-----------------|-------|-----------------------|
| 산지명 | 안산 | 시점 | 37.568397, 126.946617 |
| 주소 | 서울 서대문구 봉원사길 62 | 종점 | 37.569363, 126.949474 |
| 비탈면 종류 | 자연비탈면 | 구역 연장 | 200m |
| 시설물 현황 | 가옥, 도로 | | |

(2) 조사결과

| 비탈면 경사각 (°) | 비탈면 높이 (m) | 종단 형상 | 횡단 형상 | 계곡 유무 | 계곡 연장 (m) | 계곡 폭 (m) | 토층 심도 (cm) | 상부 외력 | 지하수 | 붕괴 이력 | 보호 시설 | 사회적 영향도 | 보정 점수 | 점수 합산 (등급) |
|----------------|---------------|-------|-------|-------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-------|-------|---------|-------|---------------|
| 10 | 5 | 복합형 | 복합형 | 없음 | - | - | 100 | 무 | 보통 | 무 | 무 | 30 | - | 55/C |
| 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | | | |



| | |
|-------|---|
| 조사 의견 | 일부 배수시설이 끊어진 부분이 있으며, 석축 상태가 좋지 않음. 가옥과 비탈면 사이가 가까움. |
| 대책 방안 | 석축 정비 |