

### 39) 65-04-L-01-B2

#### (1) 조사개요

산지명	공동공원	시점	37.568658, 126.919660
주소	서울 서대문구 연희동 산 118-1	종점	37.568858, 126.919498
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	35m
시설물 현황	석축 옹벽		

#### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/홀강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	10	직선형	볼록형	불리	중	완전 건조	보통	불량	없음	토사	30	-10	58/C
3	1	2	2	7	3	1	3	5	1	10			



조사 의견	석축 옹벽 상부의 사면으로 표토 유실이 보이고 전도 수목에 의한 피해 우려됨.
대책 방안	수목제거, 배수시설 및 사면 보호시설 설치