





500) 02-113-L-B8

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'44.268~126°58'04.442
주소	서울시 종로구 부암동 95-2	종점	37°35'45.775~126°58'04.253
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	60m
시설물 현황	도로 인접한 경사 15°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합계 /등급
15	3	철형	하강형	무	0	0	50	무	완전 배수	무	무	25	-10	32/B
3	1	1	1	1	0	0	2	1	1	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	비탈면의 상태 및 배수시설의 상태가 양호함 암반이 관찰되며 보호시설 없으나 위험성은 낮은편임
대책 방안	붕괴위험성 낮음