

## 127) 16-L-01-B3

### (1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.597011, 126.937446
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 산11-1	종점	37.596437, 126.936615
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	97 m
시설물 현황	옹벽		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
21	6	요형	상승형	없음	0	0	51	무	적음	무	무	28	-10	44/C
5	2	3	3	1	-	-	3	1	2	1	5			

위성사진		상세위치도면	
			
전경1		전경2	
			
조사 의견	세한그린아파트 배후사면으로 단지 내 사면은 정비 잘되어 있으나 단지 밖 사면의 경우 표토 유실이 보이며 전도 수목 방치되어 있음		
대책 방안	지속적인 주의 점검		