

306) 02-74-D-B1

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'52.270~126°57'26.050
주소	서울시 종로구 구기동 183-20	종점	37°36'51.492~126°57'24.412
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	55m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 5m, L= 55m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합계 /등급
30	6	직선형	상승형	무	0	0	70	무	적음	무	양호	30	-10	43/C
7	2	2	3	1	0	0	3	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음 유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음
대책 방안	배수시설 정비