



49) 15-19-L-B1

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.584894, 126.940073
주소	서울 서대문구 통일로39길 114	종점	37.584057, 126.941628
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	141m
시설물 현황	건물 공사 중		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
30	35	복합형	상승형	있음	20	2	100	무	많음	무	양호	30	-	72/D
7	4	5	4	5	2	4	5	0	4	1	1			

위성사진		상세위치도면	
			
전경1		전경2	
			
조사 의견	비탈면 끝단에서 기초 터파기 굴착 공사 중.		
대책 방안	공사 중 사면 배후 구간의 지속적인 관찰 필요.		