

## 288) 02-68-L-B2

### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'51.105~126°57'10.461
주소	서울시 종로구 구기동 226-37	종점	37°36'51.848~126°57'12.611
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	60m
시설물 현황	주택 인접한 경사 15°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 3m, L= 175m)		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 등급
15	20	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	-10	39/B
3	3	2	3	1	0	0	2	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 계단식 석축들이 존재하며 평탄한 지형을 이룸
대책 방안	붕괴위험성 낮음