

## 465) 02-108-L-B6

### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'55.556~126°57'50.126
주소	서울시 종로구 부암동 129-44	종점	37°35'55.953~126°57'52.496
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	60m
시설물 현황	주택 인접한 경사 15°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 3m, L= 65m)		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합계 /등급
15	6	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	양호	-10	38/B
3	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	1			



조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 비탈면의 위험요소가 적어 피해위험성 낮음
대책 방안	현 상태 유지관리