

67) 12-L-01-B22

(1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.582422, 126.934125
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 산11-96	종점	37.582227, 126.933203
비탈면 종류	비탈면	구역 연장	84 m
시설물 현황	옹벽 및 급경사, 수평 배수공		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 / 등급
50	10	직선형	불록형	불리	중	완전 건조	보통	불량	없음	암반 비탈면	30	0	58/C
3	1	2	2	7	3	1	3	5	1	0			



조사 의견	여러개의 소단을 가지는 급경사로 배수시설 및 수평 배수공이 설치되어 있어 외관상으로는 정비가 잘되어 보이나 사면의 규모가 매우 큰 관계로 추가적인 보강 여부를 위한 조사 필요
대책 방안	보강 여부 조사