

33) 15-14-L-B1

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.567829, 126.940090
주소	서울 서대문구 신촌동 134	종점	37.566425, 126.939603
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	160m
시설물 현황	도로, 건축물		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
25	20	직선형	하강형	있음	-	-	10	무	완전 배수	무	양호	30	-	47/C
5	3	2	1	1	-	-	0	1	1	1	1			



조사 의견	배후 유역면적이 작고 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리.