

## 89) 01-10-L-B4

### (1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°34'49.683~126°57'50.938
주소	서울시 종로구 누상동 산1-3	종점	37°34'47.402~126°57'51.833
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	75 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	15	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	무	30	-10	46/C
7	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	하부석축
	

조사 의견	식생 양호하나 보호시설 미비함. 일부 암반이 노출되어 있으나 주택에 대한 위험성은 낮을 것으로 판단됨.
대책 방안	붕괴위험성 낮음.