

## 52) 37-10-L-B3

### (1) 조사개요

산지명	낙산공원	시점	37.583109,127.006427
주소	종로구 동숭동 산2-1	종점	37.583687,127.006126
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	66m
시설물 현황	옹벽 및 담장		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 평화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
37	5	철형	볼록형	매우 유리	하	습함	양호	양호	없음	혼합 비탈면	25	-20	24/B
1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	주거지와 근거리에 연접하고 있으나 대부분 옹벽이며 사면 경사는 매우 완만하여 위험성 낮음
대책 방안	없음