


30) 15-11-D-B2

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.570661, 126.948830
주소	서울 서대문구 봉원동 산 3-10	종점	37.569474, 126.945900
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	280m
시설물 현황	가옥, 도로		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
20	30	직선형	하강형	있음	-	-	100	무	완전 배수	무	무	30	-	52/C
3	4	2	1	0	0	0	5	0	1	1	5			



조사 의견	비탈면의 위험 요소가 적어 피해위험성 낮음.
대책 방안	붕괴 위험성 낮음.