

☞ 용산-주택(3)-208(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류



2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 찰쌓기 형식의 석축으로 높이 1.8m, 연장 17m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 주택건물이 위치하고, 하부에는 청파로85가길(골목길)이 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 평탄한 지대에 시공된 높이가 일정한 석축으로 좌측에 주택진입계단이 위치하고, 석축을 주택의 기초로 사용함
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 경미한 상태이고, 일부구간에 균열이 관찰됨
- 견칫돌 사이에 몰탈유실이 관찰되고 이로 인한 파손 및 박락도 관찰되고 일부구간 보수된 상태임



4 재해위험도 평가 결과

붕괴위험성											사회적영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	1~5	0.11~0.2	경미함	0	11~15	0	무	없음	25	-15	35(B)

5 종합의견

- 구조물 내에 균열 및 파손, 박락이 관찰되나 소규모이고, 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리 및 관찰이 요구됨