

482) 02-110-L-B1

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'44.432~126°58'07.386
주소	서울시 종로구 부암동 100-10	종점	37°35'45.496~126°58'06.884
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	35m
시설물 현황	주택 인접한 경사 15°의 자연비탈면, 보호시설 없음, 하부 암반 노출		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합계 /등급
15	10	직선형	평행형	무	0	0	50	도로	적음	무	무	25	0	53/C
3	2	2	2	1	0	0	2	8	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	자연비탈면 상태 양호하나 주택 배후 절개지의 상태가 불량하고 보호시설이 없음 비탈면의 상태가 불량하므로 보호시설의 설치가 요구됨
대책 방안	토사구간 보호시설 설치