

## 67) 42-13-L-01-B3

### (1) 조사개요

산지명	응봉공원	시점	37.538905,127.008724
주소	성동구 금호동3가 산2-1	종점	37.538011,127.008493
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	101m
시설물 현황	옹벽, 조경석 및 배수시설		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
37	5	철형	볼록형	매우 유리	하	습함	양호	양호	없음	토사 비탈면	25	-15	34/B
1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	10			



조사 의견	한남더힐아파트 배후 사면으로 배수시설 완비되었고 옹벽 및 조경석으로 보강되어 위험성 낮음
대책 방안	없음