

21) 01-03-D-B4

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°35'29.907~126°57'42.910
주소	서울시 종로구 부암동 318-6	종점	37°35'29.657~126°57'43.874
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	180 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 5m, L= 180m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	10	철형	평행형	무	0	0	50	전답	적음	무	불량	30	-10	42/C
7	2	1	2	1	0	0	2	2	2	1	2			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	비탈면전경
	

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함. 일부구간 보호시설이 설치되어 있으며 상부 경작지가 존재함.
대책 방안	현 상태 유지관리