

#### 4) 40-01-L-B6

##### (1) 조사개요

산지명	와룡공원	시점	37°35'29.332~126°59'35.007
주소	서울시 종로구 명륜3가 산2-13	종점	37°35'28.447~126°59'32.195
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	90 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 1m, L= 80m), 상부 산책로		

##### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 사 / 등급
25	20	요형	상승형	무	0	0	50	도로	적음	무	양호	30	-10	49/C
5	3	3	3	1	0	0	2	8	2	1	1			



조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함. 유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리