

264) 02-61-L-B3

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'27.400~126°57'20.694
주소	서울시 종로구 구기동 260-6	종점	37°36'25.247~126°57'20.871
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	70m
시설물 현황	주택 인접한 경사 15°의 자연비탈면, 계류부 존재, 사유지로 현장접근 어려움		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
15	15	직선형	상승형	유	100	4	70	무	적음	무	무	30	-10	52/C
3	2	2	3	5	4	1	3	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 비탈면의 상태 양호함 계류부가 존재하며 보호시설 필요함
대책 방안	계류부 보호시설 설치