

## 45) 65-04-L-01-B8

### (1) 조사개요

산지명	공동공원	시점	37.569107, 126.920509
주소	서울시 서울 서대문구 연희동 433-44	종점	37.569174, 126.920603
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	10m
시설물 현황	경사 45 내외의 인공사면으로 하부 6m내외의 옹벽으로 구성됨		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 불강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
46	10	직선	직선	느슨	중	습함	보통	불량	유	혼합	25	0	64/D
3	1	2	0	7	3	2	3	3	10	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	개나리 식재가 해당부분만 없는 것으로 보와 붕괴이력이 있는것으로 보임. 표면 보호공 설치되어 있으나 부족해 보임
대책 방안	표면보호공 추가 설치